TC544C

Bedienungsanleitung



	48 x 48	
PARAMETER	SPEZIFIKATIONEN	
DISPLAY-Anzeige	4 Ziffern (weiß) + 4 Ziffern (grün) Höhe der Anzeige: Anzeige Weiß: 15,3 mm Anzeige Grün: 8 mm 7 Segmente digital Anzeige	
LED Statusanzeige	1: Ausgang 1 AN 2: Ausgang 2 AN T: Werterfassung S: Verweilzeit	
Tasten	3 Tasten für die Werteingabe	
EINGANG SPEZIFIKATIONEN		
Eingangssignal	Thermoelement (J,K,T,R,S) / RTD (PT100)	
Meßzyklus	250ms	
Eingangsfilter (FTC)	0,2 - 10,0s	
Auflösung	0,1 / 1° für TC/RTD Eingang (Fix 1° für TC-Eingang Typ R & S)	
Temperaturskala	°C / °F frei wählbar	
Anzeigegenauigkeit	Für TC Eingang: 0,25 % der Skala ±1°C Für R & S Eingänge: 0,5% der Skala ±2°C (30 min Aufwärmzeit für TC-Eingang) Für RTD Eingänge: 0,1% der Skala ±1°C	
FUNKTIONSSPEZIFIE	KATIONEN	
Kontrollmethode	PID Kontrolle mit AUTO oder Selbstoptimierung ON-OFF Kontrolle	
Proportional Band(P)	1,0 - 400,0°C, 1,0 - 752,0°F	
I. 4 I 1/ (f)		
Integralzeit (I)	0 - 9999s	
Integralzeit (I) Differenzialzeit (D)	0 - 9999s 0 - 9999s	
Differenzialzeit (D)	0 - 9999s	
Differenzialzeit (D) Zykluszeit	0 - 9999s 0,1 - 99,9s	
Differenzialzeit (D) Zykluszeit Hysterese Breite	0 - 9999s 0,1 - 99,9s 0,1 - 99,9°C	
Differenzialzeit (D) Zykluszeit Hysterese Breite Verweilzeit	0 - 9999s 0,1 - 99,9s 0,1 - 99,9°C 0 - 9999min -19,9 - 19,9°C / °F	
Differenzialzeit (D) Zykluszeit Hysterese Breite Verweilzeit Manueller Reset-Wert	0 - 9999s 0,1 - 99,9s 0,1 - 99,9°C 0 - 9999min -19,9 - 19,9°C / °F	
Differenzialzeit (D) Zykluszeit Hysterese Breite Verweilzeit Manueller Reset-Wert HEIZEN KÜHLEN PID	0 - 9999s 0,1 - 99,9s 0,1 - 99,9°C 0 - 9999min -19,9 - 19,9°C / °F SPEZIFIKATIONEN PID 1,0 - 400,0°C	
Differenzialzeit (D) Zykluszeit Hysterese Breite Verweilzeit Manueller Reset-Wert HEIZEN KÜHLEN PID Methode Proportional	0 - 9999s 0,1 - 99,9s 0,1 - 99,9°C 0 - 9999min -19,9 - 19,9°C / °F SPEZIFIKATIONEN	

AUSGANG SPEZIFIKATIONEN		
Kontroll Ausgang (Relais oder SSR wählbar)	Relais Kontakt: 5A @ 250V AC / 30V DC	
	SSR Drive Ausgang (Spanngsimpuls): 12V DC, 30 mA	
Zusatzausgang	Relais Kontakt :	
	5A @ 250V AC / 30 V DC	
STROMVERSORGUNG SPEZIFIKATIONEN		
Versorgungsspannung	g 85 - 270V AC / DC (AC: 50 / 60 Hz)	
Leistungsaufnahme	6VA max@270V AC	
Temperatur	Betrieb: 0 - 50°C Lagerung: -20 - 75°C	
Luftfeuchtigkeit	95% rF (nicht kondensierend)	
Gewicht	116g	

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Zum Schutz der Mitarbeiter und des Geräts sind alle sicherheitsrelevanten Anweisungen (Symbole, Kodierungen) in der Bedienungsanleitung und auf dem Messgerät unbedingt Folge zu leisten. Wenn das Gerät nicht in der vom Hersteller vorgeschriebener Weise betrieben wird, kann die Schutzeinrichtung des Messgerätes beeinträchtigt werden.

Lesen Sie vor der Installation bzw. Inbetriebnahme die komplette Anleitung.

WARNUNG: Risiko eines elektrischen Schlags VERDRAHTUNGSRICHTLINIEN **WARNUNG:**

1. Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, schalten Sie die Stromversorgung des Geräts vor Beginn ab. .Vergewissern Sie sich vor Beginn der Arbeiten mit einem geeigneten Spannungsprüfgerät das keine Spannung anliegt 2. Benutzen Sie möglichst kurze Leitungen angemessener Klassifizierungen und verdrillen Sie diese, um eine elektromagnetische Beeinflussung zu minimieren. Achten Sie darauf, für die Eingangs- und Ausgangssignalleitungen verwenden Sie geschirmte Leitungen und halten Sie diese voneinander fern. 3. Das Kabel, das für den Anschluss an die Stromquelle verwendet wird, muss einen Querschnitt von 1mm2 oder größer haben. Die Kabel müssen ein Isolationsvermögen von mind. 1.5kV haben.

- 4. Verwenden Sie bei der Verlängerung der Thermoelement-Leitungsdrähte immer Thermoelement-Ausgleichsdrähte für die Verdrahtung. Für den RTD-Typ verwenden Sie ein Verdrahtungsmaterial mit einem kleinen Leitungswiderstand (5 Ω max pro Leitung) und keine Widerstandsdifferenzen zwischen drei Drähten.
- 5. Ein besserer Anti-Rausch-Effekt ist zu erwarten, wenn Sie ein Standard-Stromversorgungskabel für das Gerät verwenden.

WARTUNG:

- 1. Das Gerät sollte regelmäßig gereinigt werden, um die nötige Luftzufuhr zu gewährleisten.
- 2. Reinigen Sie das Gerät mit einem sauberen, weichen Tuch. Verwenden Sie keinen Isopropylalkohol oder ein anderes Reiniaunasmittel.


INSTALLATIONSHINWEISE

- 1. In den meisten Fällen wird dieses Einbaumessgeräte nach Installation und interner Verdrahtung Teil des Armaturenbretts, wodurch die Leitungen für den Benutzer nicht mehr zugänglich sind.
- 2. Lassen Sie keine elektrisch leitenden Materialien mit der internen Schaltung des Messgeräts in Kontakt kommen.
- 3. Ein Schutzschalter oder Netzschalter muss zwischen Stromquelle und Versorgungsklemmen installiert werden, um die Funktion 'EIN' oder 'AUS'-Funktion zu ermöglichen. Dieser Schalter oder Unterbrecher muss jedoch an einer für den Bediener gut zugänglichen Stelle installiert werden.
- 4. Das Gerät darf nicht unter anderen Umgebungsbedingungen installiert werden als die in diesem Handbuch genannten.



Achtung

- 1. Vor dem 1. Einschalten, alle Ausgänge trennen.
- 2. Absicherung: Das Gerät wird normalerweise ohne Netzschalter und Sicherungen ausgeliefert. Stellen Sie die Verdrahtung so her, dass die Sicherung zwischen dem Netzschalter und der Steuerung sitzt. (2- polige Unterbrecher-Sicherung-Nennwert: 275V AC, 1A für elektr. Schaltungen wird empfohlen)
- 3. Da es sich um ein Einbaugerät handelt, werden die Ausgänge mit dem Host Gerät verbunden. Diese Geräte müssen auch die grundlegenden EMI/EMV und andere Sicherheitsanforderungen wie BSEN61326-1 bzw. BSEN 61010 erfüllen.
- 4. Die Wärmeableitung des Geräts erfolgt durch Lüftungsöffnungen am Gehäuse des Geräts. Diese müssen frei sein, da dies sonst zu einem Sicherheitsrisiko führt.
- 5. Die Ausgangsklemmen müssen streng nach den Hersteller angegebenen Werte / Bereich belastet werden.




- 1. Bereiten Sie den Schalttafelausschnitt mit den richtigen Abmessungen wie oben gezeigt vor.
- 2. Montieren Sie das Gerät mit Hilfe der mitgelieferten Klemmen in der Schalttafel.
- 3. Das Gerät darf im eingebauten Zustand nicht in die Nähe von Heizquellen, ätzenden Dämpfen, Ölen, Dampf oä.
- 4. Verwenden Sie für die Verdrahtung des Klemmenblocks die angegebene Größe der Crimp-Kabelschuhe (Schrauben M3,5). Ziehen Sie die Schrauben des Klemmenblocks mit dem Anzugsdrehmoment im Bereich von 1.2Nm.
- 5. Schließen Sie nichts an unbenutzte Klemmen an.

EMV-RICHTLINIEN

- 1. Verwenden Sie geeignete Eingangsstromkabel mit kürzesten Verbindungen und verdrilltem Typ.
- 2. Die Verbindungskabel müssen von allen internen EMI-Quellen entfernt verlegt werden.

LASTANSCHLÜSSE

- 1. Die Lebensdauer der Ausgangsrelais ist abhängig von der Schaltleistung und den Schaltbedingungen . Berücksichtigen Sie die tatsächlichen Einsatzbedingungen und verwenden Sie das Produkt innerhalb der Nennlast und der elektrischen Lebensdauer.
- 2. Obwohl der Relaisausgang auf 5/10 Ampere ausgelegt ist, Verwendung eines zwischengeschaltetes Relais oder Schütz notwendig, das die Last schaltet. Dadurch wird eine Beschädigung des Controllers im Falle eines Kurzschlusses am Ausgangsstromkreis vermieden.
- 3. Verwenden Sie immer eine separate abgesicherte Versorgung für den "Leistungslastkreis" und nehmen Sie diese nicht von den stromführenden und neutralen Klemmen ab, die den Controller mit Strom versorgen.




ELEKTRISCHE VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER VERWENDUNG

Elektrisches Rauschen, das durch das Schalten von induktiven Lasten erzeugt wird, kann zu kurzzeitigen Unterbrechungen, fehlerhafter Anzeige, Einrasten, Datenverlust oder dauerhaften Schäden am Gerät führen.

Zur Reduzierung des Rauschens:

a) Die Verwendung von Dämpfungsschaltungen über den Lasten, wie oben gezeigt, wird empfohlen. b) Verwenden Sie separate geschirmte Leitungen für die Eingänge




Doc. name: OP INST TC544C



Verwenden Sie die richtige Thermocoupel Verdrahtung oder die richtige Ausgleichsleitung von der Sonde zu den Klemmen des Geräts. Vermeiden Sie Kontakte im Kabel.

Wenn Sie nicht den richtigen Kabeltyp verwenden, kann dies zu ungenauen Messwerten führen. Sicherstellung, daß der angeschlossenen Eingangsfühler und der in der Konfiguration des Temperaturreglers eingestellte Eingangstyp identisch sind.

BESCHREIBUNG DER VORDERSEITE



Prozesswert (PV) / Parameter-Name Anzeige	Zeigt einen Prozesswert (PV) an. Zeigt die Parametersymbole im Konfigurationsmodus/Onlinemenü. Zeigt PV-Fehlerbedingungen an. (siehe Tabelle 2)
Einstellung der Parameter Anzeige	Zeigt die Parametereinstellungen im Konfigurationsmodus/Onlinemenü.
3 Steuerausgang 1 Anzeige	Die LED leuchtet, wenn der Steuer Ausgang 1 eingeschaltet ist
Steuerausgang 2 Anzeige	Die LED leuchtet, wenn der Steuer Ausgang 2 eingeschaltet ist
5 Einstellung (Tune)	Auto-Tune : Blinkt (Schnell) Manuell : Blinkt (langsam)
6 Verweildauer-Timer	Blinkend: wird ausgeführt. Dauerhaftes EIN : Zeit abgelaufen.

TASTENFUNKTIO	NEN	
FUNKTIONEN	TASTE	
ONLINE		
Anzeige von Level 1	Taste ♥ für 3s drücken	
Anzeige von Level 2	Taste 🛕 für 3s drücken	
Anzeige Schutzlevel	Taste ▲ +♥ für 3s drücken.	
Zum Anzeigen von Online Parameter	Untere Anzeige wählbar zwischen SET1 / SET2 /TIME mit ▲ Taste.	
HINWEIS: Abgelaufene Zeit / Verbleibende Zeit abhängig von der Auswahl des Parameters ONL in Ebene1.		
So ändern Sie online Parameterwerte	Taste ■ + ▲ /♥ zum Wechseln der Parameter Werte.	
PROGRAMMIERMODUS		
Ansicht der Parameter auf der gleichen Ebene	▲ oder♥ Taste einmal, für Aufruf nächste /vorherige Funktion im Menü	
Erhöhen oder Verringern des Werts eines bestimmten Parameters.	■ +▲ Erhöhung bzw. ■ +▼ Verringerung des Wertes HINWEIS: Keine Änderung des Werts wenn jeweilige Ebene gesperrt ist.	
HINWEIS: Das Gerät verlässt den Programmiermodus automatisch		

Oder wenn Sie die Tasten ▲ oder ♥ oder ▲ + ♥ für 3s drücken

nach 30 Sekunden Inaktivität.

Tabelle 1: EINGANG BEREICH

FÜR RTD

EINGANG TYP	BEREICH		
	Auflösung: 1	Auflösung: 0.1	Einheit
PT100	-150 - 850	-150,0 - 850,0	°C
	-238 - 1562	-199,9 - 999,9	°F

FÜR THERMOCOUPLE

EINGANG TYP		BEREICH	
	Auflösung: 1	Auflösung: 0,1	Einheit
J	-199 - 750	-199 - 750	°C
	-328 - 1382	-199 - 999	°F
К	-199 - 1350	-199 - 999	°C
_ ^	-328 - 2462	-199 - 999	°F
_	-199 - 400	-199 - 400	°C
_ '	-328 - 750	-199 - 750	°F
Ве	0 - 1750	N/A	°C
R, S	32 - 3182	N/A	°F

Tabelle 2: FEHLERANZEIGE

Wenn ein Fehler aufgetreten ist, zeigt die obere Anzeige Fehler Codes wie unten angegeben an.

FEHLER	BEREICH	Kontrollausgang Status
S.6 n	Fühlerbruch / Bereichsüberschreitung	OFF
S.P.E	Sensor rückwärts / Bereichsunterschreitung	OFF

Online-Parameterprogrammierung

Sollwert 1 Standardwert : 50

Bereich: SPLL bis SPHL

Untere Anzeige: 555

Drücken Sie ■ + ♠ / ♥ Tasten um Wert bei 5 € ₺ l zu erhöhen oder zu verrringern





Sollwert 2 / Totband

Standard: 0

Bereich: SPLL bis SPHL

Obere Anzeige ausgewählt 5 € ₺ 2/ፊ ₺ dann, drücken Sie Obere Anzeige 5 € ₺ 2/ፊ ₺ Untere Anzeige: <0>

Drücken Sie ■ + ▲ / ♥ zur Erhöhung / Verringerung des 5 € 6 / d b Werts.



Verweilzeit

Standard: Aus

Bereich: AUS, 1 - 9999min




BENUTZERHANDBUCH

- 1. Anzeige Bias: Diese Funktion wird verwendet, für die Anpassung PV-Wert, in denen es notwendig ist, dass der PV-Wert mit einem anderen Gerät übereinstimmt, oder wenn der Sensor nicht an der richtigen Stelle montiert werden kann.
- Filter Zeit Konstante: Der Eingangsfilter wird verwendet, um schnelle Änderungen der Prozessvariablen in einer dynamischen oder schnell reagierenden Anwendung herauszufiltern, die eine fehlerhafte Regelung verursachen.

Der digitale Filter hilft auch bei der Steuerung von Prozessen, bei denen das elektrische Rauschen das Eingangssignal beeinflusst.

Je größer der eingegebene Wert von FTC ist, desto größer ist der hinzugefügte Filter und desto langsamer reagiert der Regler auf den Prozess und umgekehrt.

- 3. Áuto-Tune (AT): Die Autotuning-Funktion berechnet und stellt automatisch den Proportionalbereich (P), die Integralzeit (I), die Vorhaltezeit(D), den ARW % und die Zykluszeit (CY.T) gemäß den Prozesseigenschaften ein.
- Die Tune-LED blinkt schneller, wenn die Autotuning-Funktion läuft.
- Nach Abschluß der Selbstoptimierung hört die Tune-LED auf zu blinken.




- Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, bevor die Selbstoptimierung abgeschlossen ist, wird die Selbstoptimierung beim nächsten Einschalten neu gestartet.
- Wenn das auto-tuning nach 3-4 Zyklen nicht abgeschlossen, möglicher Fehler bei Selbstoptimierung. Dann, Überprüfung der Verdrahtung & Parameter wie control action, input type, etc.
- Führen Sie die Selbstoptimierung erneut durch, wenn eine Änderung des Sollwerts oder der Prozessparameter vorliegt.


4. EIN/AUS-Steueraktion (für den Rückwärtsmodus):

Das Relais ist bis zur eingestellten Temperatur 'EIN' und schaltet oberhalb der eingestellten Temperatur 'AUS'. Wenn die Temperatur des Systems sinkt, wird das Relais bei einer Temperatur, die etwas niedriger als der Sollwert ist, 'EIN' geschaltet.


HYSTERESE:

Die Differenz zwischen der Temperatur, bei der das Relais "EIN" schaltet, und der Temperatur, bei der das Relais "AUS" schaltet, ist die Hysterese oder Totzone.







5. Manuelle Rückstellung (für PID-Regelung & I = 0): Nach einiger Zeit pendelt sich die Prozesstemp, an einem bestimmten Punkt ein und es besteht eine Differenz zwischen der Solltemp. & der geregelten Temp. Diese Differenz kann beseitigt werden, indem der Wert für die manuelle Rückstellung gleich und entgegengesetzt zum Offset eingestellt wird.



- 6. Self Tune (ST): Es wird verwendet, wenn eine Änderung der PID-Parameter aufgrund häufiger Änderungen der Prozessbedingungen wiederholt erforderlich ist, z. B. Sollwert.
- Die Tune-LED blinkt langsamer, wenn die Selbstoptimierung durchgeführt wird.
- Wenn die Selbstoptimierung abgeschlossen ist, hört die Tune-LED auf zu blinken.



- Die Selbstoptimierung wird unter den folgenden Bedingungen eingeleitet:
- 1) Wenn der Sollwert geändert wird.
- 2) Wenn der Tune-Modus geändert wird. (TUNE=ST)
- ST wird nur gestartet, wenn PV < 50% des Sollwerts.
- ST funktioniert nur, wenn ACT = RE.







KALIBRIERUNGSZERTIFIKAT

Datum:

Modell Nr.: TC544C

Geforderte Genauigkeit :

Für TC Eingang: 0,25% der Skala ±1°C Für R & S Eingang: 0,5% der Skala ±2°C (20 Minuten Aufwärmzeit für TC-Eingang) Für RTD Eingang: 0,1% der Skala ±1°C

Quellen kalibriert gegen :

Multimeter-Kalibrierungsbericht:

Die Kalibrierung dieses Geräts wurde auf folgende Werte überprüft:

SENSOR AUSWAHL	ÜBERPRÜFUNG WERT (°C)
	~25,0
K	~508,4
	~993,1
RTD	~0,0
	~323,5
	~800,0

Die Thermoelement-/RTD-Kurven sind in diesem mikroprozessorgesteuerten Produkt linearisiert; und daher sind die über den Eingangsbereich interpolierten Werte auch gleich genau; an jedem Punkt der Kurve.

Das Gerät wird akzeptiert, da die Genauigkeit innerhalb der angegebenen Grenze der geforderterten Genauigkeit liegt und das Zertifikat bis zu einem Jahr ab Ausstellungsdatum gültig ist.