

0-10V bei 0%-100% r.F.

0%	0,0 V
5%	0,5 V
10%	1,0 V
15%	1,5 V
20%	2,0 V
25%	2,5 V
30%	3,0 V
35%	3,5 V
40%	4,0 V
45%	4,5 V
50%	5,0 V
55%	5,5 V
60%	6,0 V
65%	6,5 V
70%	7,0 V
75%	7,5 V
80%	8,0 V
85%	8,5 V
90%	9,0 V
95%	9,5 V
100%	10,0 V